Assembly Manual


Maintainer: NOMAN ROBOTICS®

GitHub: https://github.com/NoManRobotics

Website: https://nomanrobotics.com/



MINIMA



主控 ESP32-WROOM-32, PCA9685

电压 6V

开关 KCD101

舵机 编号 0: MG996R 铜齿 (4.8-6V)

编号 1: 20KG 舵机 铜齿 (4.8-6V)

编号 2: MG996R 铜齿 (4.8-6V)

编号 3: MG996R 铁齿 (4.8-6V)

编号 4: MG90S (4.8-6V)

轴承 关节 1:61801-zz 金属

关节 2:61801-zz 金属

关节 4: 6801-2RS POM 塑料

结构 关节 3 齿轮盖板(磁吸)

-

-

齿轮 耐温 ABS 直齿齿轮


快换 无末端快换接口

其它 少量 GPIO 外置引脚

J = 1, = 2, 3,

_

MINIMA PRO



集成控制主板(ESP32+PCA9685)

6-9V

白灯金属开关(自锁自复位)

编号 0: 众灵科技 20kg 舵机 钢齿 (5-8.4V)

编号 1: 众灵科技 25kg 舵机 钢齿 (5-8.4V)

编号 2: 众灵科技 20kg 舵机 钢齿 (5-8.4V)

编号 3: MG996R 15kg 舵机 铜齿 (5-8.4V)

编号 4: PTK7462W (4.8-6V)

关节 1:61801-zz 金属

关节 2:61801-zz 金属

关节 4:61801-zz 金属

加长关节 3 和关节 4 (更大的工作区域)

优化走线槽

优化强度

优化外观

高精度耐温树脂斜齿齿轮(无背隙)

有末端快换接口


顶部挡板带二维码标识

GPIO, PWM 外置引脚


基座热熔螺母

1. 使用 M2x8 十字螺丝,安装 MG90S 微型舵机至末端前板。

2. 使用 M2x5 十字螺丝,将末端前板固定 到末端 J4。




3.将末端关节 J4 插入 J3-L 关节轴承。




4.将舵机编号 2,3 依次根据图中编号分别 安装到 J3-R 关节,使用 M2x10 十字螺丝 固定。


TIPS: 对于每个舵机,可选择预安装两个并排的螺丝后,将舵机卡入预安装的螺丝,再拧入剩下两个螺丝。最后将四个螺丝拧紧。




5. 将电线穿过 J3-L 关节的引线口,并确保电线走线位置不会与舵机相撞(*避免导致左右外壳无法贴合)。使用 M3x30 内六角螺丝进行装配。




6.卡入圆形舵盘并使用 M3x5 十字螺丝和 舵机(编号 3)进行固定。




7. 使用 M1.6x6 螺丝将舵盘齿轮固定至舵盘。




8. 将关节 J3 插入 J2-L 关节轴承处固定。




- 9. 使用 M2x10 十字螺丝固定舵机(编号
- 1) 至 J2-R 关节。




10.将 J2-R 关节通过 M3x30 内六角螺丝固定至已安装好的部分。若您发现编号 2 舵机的齿轮无法按照图示位置和 J2-R 卡入,请轻微地逆时针旋转 J3 关节,以进行正常装配。




11. 用 M2x10 螺钉将舵机(编号 1)固定于基座的舵机安装孔位。




12. 将十字舵盘严格按照图示方向卡入。 可考虑在十字舵盘上方安装 M3x5 十字螺 丝固定。




13. 将关节 J2 插入 J1-L 关节轴承。



14.将组装好的部分装配,沿图示方向,将 J1-L 卡入基座 J0 圆环。




15.对于 J1-R,对齐 J1-L 装配,并确保舵机(编号 1)的齿轮可以正确插入 J1-R 上的舵盘。使用 M3x12 内六角螺丝固定。




16.装配基座 JO 前底板。底座前板使用十字 M2-5 螺丝固定。并滑入主控安装板。


此时,请根据电路图装配基座 JO 腔体内的电路,正确连接舵机接线,电源正负,以及任何涉及的额外接线。




17.装配好电路和主控后,滑入顶部挡板。



18.装配后置盖板。




19.拧入 M2x5 十字螺丝固定盖板和主控安装板。



20.放置传动齿轮,并用 M3x6 十字半牙螺 丝固定。

注意: 可考虑在上位机进行校准后再固定 传动齿轮, 以确保关节位置正确。



21.按图示方向装配左右夹爪和齿轮。

